

Aviso a los Navegantes

032/24


CARACAS, 19 DE JUNIO 2024

EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA), INFORMA A LOS NAVEGANTES, AGENCIAS NAVIERAS Y ARMADORES DE BUQUES, QUE: **LAS BOYAS B-30 Y T-40**, PASAN A LA CONDICIÓN FUERA DE POSICIÓN, LAS CUALES ESTABAN LOCALIZADAS SEGÚN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS-84).

SEÑAL	LATITUD	LONGITUD	COLOR DE LA LUZ	CARACTERÍSTICAS
B-30	10° 58'35,43"N	071°36'03,78"W	ROJO	FL R 4 s
T-40	10° 54'56,08"N	071°36'37,46"W	ROJO	FL R 4 s

CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS: VE-1000 Y VE-1003 (VERSIÓN ELECTRÓNICA VE301000 Y VE401003)

SE DEBE MANTENER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS) ENCENDIDO (EMBARCACIONES QUE LE CORRESPONDA).


GERMÁN EDOARDO GÓMEZ LÁREZ
Presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos

Decreto Nro. 4.852 de fecha 28 de agosto de 2023.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.384 del 28 de agosto de 2023.




BLVFLTM